



NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARA EL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE LA TINAJA.

Estado (2 dígitos)	15	Fecha de Verificación	Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	047		20	11	2019	
Nombre de la Localidad	LA TINAJA.	Tipo de Obra	Fondo			
Clave de la Localidad	150470097		Directa	X	FISDMF	X
No AGEB (13 dígitos)	NO APLICA		Indirecta		FISE	

Contribución a la Pobreza (carencia)	Fase de la Obra (Verificación)	Inicio		Fecha		Sistema MIDS	Sistema SRFT	
		Proceso	X		20/11/2019		Folio	Folio
		Terminada					125467	MEX190401583702
Servicios Básicos en la Vivienda								
Calidad y Espacios en la Vivienda								
Acceso a Servicios de Salud								
Rezago Educativo	X	Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)			No. De Acciones		
Carencia Alimentaria			Localidad 2 grados de rezago social alto			Unidad	Cantidad	
No Aplica			Acreditación de pobreza extrema (APE)		X	M2	37	

Construcción de vivienda		Planta Potabilizador		Ciclopistas		Urbanización	
Techo	Vivienda	Drenaje	Agua y Saneamiento	Camino/Carretero	Urbanización	Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario	Salud
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público			
Sanitario		Planta Tratamiento		Calle			
Cuarto		Pozo		Guarnición/ Banqueta		Aula, Comedor, Sanitario	Educación
Cisterna		Alcantarillado		Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción		Señalética			
Costo del Proyecto							
Aportación FISDMF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total		
\$ 498,677.86					\$ 498,677.86		

Fotografías de la Obra



X	Si		No	¿Existe Comité Comunitario que avale la obra?
	Si	X	No	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Si	X	No	A su parecer, ¿Requiere la obra de algún estudio de impacto de medio ambiente?
X	Regular		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicado la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



Google Maps Link

<https://goo.gl/maps/f6kyxWmuZzp3g6uM6>

Referencias

LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA PRESA DE LA TINAJA.

Reporte de Incidencias

SE VERIFICÓ EN EL SISTEMA SISGE DE BIENESTAR, QUE ESTA OBRA NO SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN AREA GEOESTADISTICA BASICA (AGEB).

Enlace FAIS

Nombre ARQ. JUÁREZ VALDÉS EDUARDO GALILEO
 Puesto DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE JIQUIPILCO

Firma