

	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA				Pág. 1/3
	<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>				
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS.					

Estado (2 dígitos)	15	<b>Fecha de Verificación</b>	Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	047		13	12	2019
Nombre de la Localidad	SANTA MARIA NATIVITAS	<b>Fondo</b>			
Clave de la Localidad	150470027	Directa	X	<b>Tipo de Obra</b>	
No AGEB (13 dígitos)	NO APLICA	Indirecta			
				FISE	

<b>Contribución a la Pobreza (carencia)</b>		<b>Fase de la Obra (Verificación)</b>	Inicio		<b>fecha</b>		Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda	X		Proceso				Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda			Terminada	X		13/12/2019	126039	MEX190401583767
Acceso a Servicios de Salud		<b>Zona (Focalización)</b>	Zona de Atención Prioritario (ZAP)			No. De Acciones		
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto		X	Unidad	Cantidad	
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)			ML.	458	
No Aplica								

<b>Construcción de vivienda</b>		<b>Planta Potabilizadora</b>		<b>Ciclopistas</b>				
Techo	<b>Vivienda</b>	<b>Drenaje</b>	<b>Agua y Saneamiento</b>	Camino/Carretera	<b>Urbanización</b>	Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario		<b>Salud</b>
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario		Aula, Comedor, Sanitario		<b>Educación</b>
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público				
Sanitario		Planta Tratamiento		Calle				
Cuarto		Pozo		Guarnición/ Banqueta				
Cisterna		Alcantarillado		Pavimentación		-----		<b>Otros</b>
Electrificación		Línea de Conducción		Señalética				
<b>Costo del Proyecto</b>								
Aportación FISDMF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otras	Costo Total			
\$ 900,000.00					\$ 900,000.00			

Fotografías de la Obra



X	Si		No	¿Existe Comité Comunitario que avale la obra?
	Si	X	No	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Si	X	No	A su parecer, ¿Requiere la obra de algún estudio de impacto de medio ambiente?
X	Regular		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



Google Maps Link

<https://goo.gl/maps/Xffc691jMTwmanin8>

Referencias

LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A SANTA MARIA CENTRO A LA ALTURA DE LA DESVIACION A RANCHERIA DE MAÑI.

Reporte de Incidencias

SE VERIFICÓ EN EL SISTEMA SISGE DE BIENESTAR, QUE ESTA OBRA NO SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN AREA GEOESTADISTICA BASICA (AGEB).

Enlace FAIS

Nombre

ARQ. JUÁREZ VALDÉS EDUARDO GALILEO

Puesto

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE JIQUIPILCO

Firma

*[Handwritten Signature]*